

耐震診断の結果一覧

平成26年 4月 1日現在

学校名		木野東小学校校舎			柳町小学校校舎		緑南中学校校舎
建築年度		S 49	S 50	S 50	S 51	S 53	S 53
構造・階数		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建て	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建て	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建て	鉄骨造 3階建て	鉄骨造 3階建て	鉄骨造 3階建て
診断年度		H 17			H 18		H 20
補強年度		H 19			H 20		H 22
診断時の Is値	桁行方向 (東西方向)	1階	0.34		0.98		0.40
		2階	0.35		0.92		0.52
		3階	0.65		1.72		0.49
	梁間方向 (南北方向)	1階	0.34		0.91		1.00
		2階	0.51		0.37		0.94
		3階	0.65		0.29		0.17
補強後の Is値	桁行方向 (東西方向)	1階	0.70		0.85		0.95
		2階	0.71		0.92		1.03
		3階	0.71		1.72		0.97
	梁間方向 (南北方向)	1階	0.70		0.81		1.02
		2階	0.74		0.72		0.95
		3階	0.70		0.94		0.87

学校名		東土幌小学校校舎		下音更中学校校舎			駒場中学校校舎
建築年度		S 4 5		S 4 1	S 4 7	S 5 1	S 5 5
構造・階数		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建て		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建て	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建て	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建て	鉄骨造 2階建て
診断年度		H 21		H 21			H 21
補強年度		H 22		不要			不要
診断時の Is値	桁行方向 (東西方向)	1階	0.97	0.71			0.77
		2階	0.57	0.89			1.10
			-	-			-
	梁間方向 (南北方向)	1階	0.94	1.11			1.37
		2階	1.38	1.03			0.90
			-	-			-
補強後の Is値	桁行方向 (東西方向)	1階	0.72	-			-
		2階	0.88	-			-
			-	-			-
	梁間方向 (南北方向)	1階	0.88	-			-
		2階	1.34	-			-
			-	-			-

学校名		木野東小学校			柳町小学校		
		体育館	渡廊下	渡廊下	体育館	渡廊下	
建築年度		S 5 1	S 5 1	S 5 1	S 5 2	S 5 2	
構造・階数		鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	
診断年度		H21	H21	H21	H21	H21	
補強年度		H23	H23	H23	H23	不要	
診断 時の Is 値	桁行方向 (東西方向)	下層	0.94	-	-	0.14	-
		上層	0.13	-	-	0.15	-
	梁間方向 (南北方向)	1層	0.48	-	-	0.57	-
	桁行方向 (南北方向)	1階	-	0.54	0.65	-	0.80
		2階	-	0.57	0.68	-	0.90
	梁間方向 (東西方向)	1階	-	0.90	0.91	-	0.80
		2階	-	0.99	1.08	-	0.81
	補 強 後 の Is 値	桁行方向 (東西方向)	下層	0.85	-	-	0.83
上層			0.94	-	-	0.89	-
梁間方向 (南北方向)		1層	0.74	-	-	0.72	-
桁行方向 (南北方向)		1階	-	0.72	0.73	-	-
		2階	-	0.73	0.84	-	-
梁間方向 (東西方向)		1階	-	0.90	0.91	-	-
		2階	-	0.99	1.08	-	-

学校名		駒場中学校		緑南中学校		下土幌小学校	
		体育館	渡廊下	体育館	渡廊下	体育館	
建築年度		S 5 5	S 5 5	S 5 4	S 5 4	S 5 5	
構造・階数		鉄骨造 2階建て	鉄骨造 1階建て	鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	
診断年度		H21	H21	H21	H21	H21	
補強年度		H23	不要	H23	不要	H23	
診断 時の Is 値	桁行方向 (東西方向)	下層	0.16	-	0.33	-	0.35
		上層	0.11	-	0.21	-	0.23
	梁間方向 (南北方向)	1層	0.46	-	0.21	-	0.64
	梁間方向 (南北方向)	1階	-	2.87	-	1.45	-
2階		-	-	-	1.53	-	
補 強 後 の Is 値	桁行方向 (東西方向)	下層	0.81	-	0.71	-	0.86
		上層	0.80	-	0.79	-	0.85
	梁間方向 (南北方向)	1層	0.76	-	0.71	-	0.80
	梁間方向 (南北方向)	1階	-	-	-	-	-
2階		-	-	-	-	-	

学校名			下音更中学校		
			体育館		渡廊下
建築年度			S 4 8	S 4 8	
構造・階数			鉄骨造 2階建て	鉄骨造 2階建て	
診断年度			H21	H21	
補強年度			H23	H23	
診断時の Is 値	梁間方向 (東西方向)	下層(RC)	1階	1.36	-
			妻面フレーム	1.04	-
		上層(鉄骨)	A、Jフレーム	0.41	-
			B、Cフレーム	0.66	-
			D～Iフレーム	0.79	-
		桁行方向 (南北方向)	下層(RC)	1階	0.92
	桁面			0.80	-
	上層(鉄骨)	1、8フレーム	0.06	-	
		梁間方向 (東西方向)	1階	-	0.53
	2階	-	0.35		
	桁行方向 (南北方向)	1階	-	0.29	
		2階	-	0.58	
補強後の Is 値	梁間方向 (東西方向)	下層(RC)	1階	1.36	
			妻面フレーム	1.04	
		上層(鉄骨)	A、Jフレーム	0.81	
			B、Cフレーム	1.15	
			D～Iフレーム	0.79	
		桁行方向 (南北方向)	下層(RC)	1階	0.92
	桁面			0.80	
	上層(鉄骨)	1、8フレーム	0.89		
		梁間方向 (東西方向)	1階	-	1.75
	2階	-	1.29		
	桁行方向 (南北方向)	1階	-	0.81	
		2階	-	1.59	