

別添① 対策一覧表

小学校名	No	箇所	状況	対策	事業
					主体
音更小学校	①	大通北1丁目 道道音更新得線	歩道が狭く、電柱等が歩道内に設置されており歩行者の通行が危険。	歩道の拡幅・両歩道の整備予定(事業中)	北海道
下士幌小学校	①	字下士幌北進地区 道道316号	歩道が未整備であり路肩も狭い。	路肩拡幅済み	北海道
	②	字下士幌北2線東51 道道73号	大型車両の通行が増加しており歩道が狭い。	歩道の拡幅予定(事業中)	北海道
	③	字下士幌北5線 道道73号	歩道が未整備で路肩も狭く、交通量が増加している。	歩道の整備予定(事業中)	北海道
	④	字下士幌北2線東 道道73号(旭橋付近)	歩道路面の痛みが激しく、夏季には草木が生い茂り、歩道にかかっている。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	⑤	字下士幌北2線東 道道73号	木製防護柵の腐食が激しい。冬期間は日陰になるため、スリップによる自動車の路外飛び出しが多い。	防護柵の交換を要望。児童への注意喚起、指導を継続して行う。	北海道 小学校
西中音更小学校	①	字西中音更北14線 道道54号×道道771号交差点	大型車の交通量が多い交差点であるが、横断歩道が設置されていない。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	②	字西中音更北14線ほか	雑草が歩道や車道の割れ目、畑から高く伸びていることがあり、通行する場所がふさがれたり、自転車のハンドル操作に影響を及ぼしたりして危険である。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	③	道道54号、道道771号			
東士狩小学校	①	字東士狩西7線 道道214号	歩道に生えている草が伸びていることがあり、自転車のハンドル操作に影響を及ぼし危険である。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
東士幌小学校	①	字東音更 道道(学校南側)	郊外部であり車両の通過速度が速い。	看板を設置済み(通学路あり)。	北海道
	②	報徳寺入口付近	郊外部であり車両の通過速度が速い。 横断箇所横断歩道が設置されていない。	標識を設置済み(T字路)。	北海道
	③	校区全体	校区全体の道幅が狭い。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	④	字東音更 道道31号(学校南西側)	歩道が未整備であり、車両の通過速度が速い。	歩行空間の確保(時期未定)	北海道
木野東小学校	①	宝来大橋	冬季路面のスリップなど。による車両の歩道部への逸脱の可能性がある。 交通量が多い。過去に通学する歩行者と自転車との接触事故が発生している。	車道と歩道間に車両用防護柵を設置済み。 児童への注意喚起、指導を継続して行う。	北海道 小学校
	②	木野東通2から4丁目 木野東通	歩道は広いが、通学時間に歩行者や自転車が集中するので、車道への転落の可能性がある。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	③	ひびき野西町1丁目 道道(セブンイレブン前)	車両の出入りが多く、交差点部での通過車両による歩行者の巻き込み事故などの危険。	車道と歩道間に車両用防護柵を設置済み。	北海道
	④	宝来西町北1丁目 宝来西通	大型車両の交通量が多い。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	⑤	宝来本通1丁目 道道73号(十勝新橋)	交通量が多く、橋の歩道が狭い。過去に自転車同士の接触事故が発生している。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	⑥	宝来西町南2丁目～ 宝来東町南2丁目	交通量が多く、見通しも良いためスピードを出す車が多い。過去に車両との接触事故が発生している。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校

小学校名	No	箇所	状況	対策	事業
					主体
柳町小学校	①	木野大通西18丁目 国道241号×町道北8線交差点	交差点角のガードパイプが設置されていない。	ガードパイプの設置を要望→ガードパイプ設置済み。	国
緑陽台小学校	①	字下音更北7線西2号 町道交差点	道路が変則的な直線のため、特に西側から来る車からの見通しが悪い。	信号機を設置済み。	小学校
	②	緑陽台北区35番地 道道337号×町道北8線交差点	草木が増えすぎて車が見えないことがある。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
	③	緑陽台仲区 緑陽西通 北7線～北8線	大型車の出入口があり危険。大型車及びスピードを出す車が多い。夜道が暗い。	児童への注意喚起、指導を継続して行う。	小学校
鈴蘭小学校	①	南鈴蘭北6丁目 公園通	横断箇所に信号機および横断歩道が設置されていない。	信号機の設置を継続して要望し、定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校
	②	すずらん台仲町1丁目 町道(フクハラ北側)	横断箇所に信号機および横断歩道が設置されていない。	信号機の設置を継続して要望し、定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校
	③	字下音更北5線西19番地付近 町道(西4号)	歩道の整備がされていない。	定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校
	④	北鈴蘭南付近 町道	歩道の整備がされていない。	定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校
	⑤	中鈴蘭南5丁目付近 町道	歩道の整備がされていない。	定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校
	⑥	すずらん台北町1丁目 道道75号交差点	車両の通行が多く、交差点での児童と車の接触等の事故の危険性がある。	ガードパイプ設置済み。定期的な街頭指導、安全指導を行う。	小学校